


SCHEDA TECNICA / COMUNE DI BIOGGIO (COMPARTO CIMO)

PERCORSO: CIMO – RIGHETTO – CIMO (DAL SENTIERO CIMO – AGNO)

LOCALITA' (ESTRATTO MAPPA 1:25'000.00 – non in scala)



## COORDINATE

- Cimo partenza: 712 475 / 95 545
- Crocevia Cimo-Agno: 712 680 / 95 320
- Agno arrivo: 713 010 / 95 110
- Cimo arrivo: 712 465 / 95 575

## OSSERVAZIONI (PROBLEMATICHE RISCONTRATE, ECC)

1. Fondo sconnesso e scivoloso, scorrimento superficiale di acqua in caso di precipitazioni;
2. Muri di sostegno laterali molto sconnessi e parzialmente crollati, forte scorrimento superficiale di acqua in caso di precipitazioni (vedi foto 1);
3. Pendio lato monte instabile con scivolamento di materiale sul sentiero, forte scorrimento superficiale di acqua in caso di precipitazioni (vedi foto 2);
4. Passaggio sopra il riale "Valle di Ronco" senza particolari accorgimenti (pietre instabili e pericolose), spesso presenza di rami o tronchi d'albero sul sedime pedonale, fondo irregolare (vedi foto 3 e 4);
5. Manutenzione molto carente del tratto di sentiero nel territorio del comune di Agno;
6. Segnaletica carente o completamente mancante;
7. Segnaletica carente o completamente mancante;
8. (vedi foto 5 e 6) segnaletiche presenti forse eccessive (sentiero Righetto?, via della Vite?)

## PROPOSTA

...

**FOTOGRAFIE**



foto 1



foto 2



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6